

ZÁSADY SKLADOVANIE A PREPRAVY PROTIKORÓZNYCH MATERIÁLOV

SERVIWRAP pásky R30A, základný náter Primer AB, tmel Moulding Putty, vonkajšie pásky Outerwrap

LONGWRAP petrolátová bandáž Longwrap a Longwrap Hotcote, penetrácia Longwrap Paste, tmel LD Mastic, vonkajšie pásky Outerwrap

PLASGARD 410 a PLASGARD 2001 – špeciálne nátery

1. Všetky výrobky skladujte a prepravujte pokiaľ možno v originálnych kartónoch, pokiaľ ich nepotrebujete použiť.
2. Všetky výrobky skladujte v suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla. Teplota by nemala presiahnuť 35°C.
3. Všetky nádoby (fľaše, plechovky, kanistre, sudy) majte hermeticky uzatvorené.
4. S kartónmi zachádzajte opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby kartóny nespadli alebo sa s nimi nehádzalo.
5. Môžete skladovať viac kartónov na sebe, avšak nie viac, ako je množstvo kartónov na palete z výroby.
6. palety môžete skladovať a prepravovať naskladané na sebe maximálne po dvoch, celková výška oboch paliet nesmie presiahnuť výšku dva metre. Pokiaľ dávate na seba dve rôzne palety, majte ľahšiu paletu vždy hore.
7. Skladové zásoby by mali byť obmieňané podľa metódy „prvé dovnútra/ prvé vonku“.
8. Všetky horľavé a dráždivé materiály by mali byť skladované a prepravované v súlade s predpismi o bezpečnostných materiáloch.

23052018

